






Bijlage 1: Voorbeeld van een werkinstructiekaart

WERKPLEKINSTRUCTIE KAART (WIK)	HSE	Versie nummer	1	Blad 1 van 1
Basis Grondstoffen bijstort	Laatste update	13-02-19		
Omschrijving	Premix of niet te malen grondstof voor handmatige bijstort			
Samenstelling	Zie label zak Zie Veiligheidsinformatie blad (VIB) of SDS Ceres, grondstoffen informatie			
RISICO'S/EFFECTEN				
BRAND	In principe niet brandbaar			
EXPLOSIE	In principe niet explosief, mits specifiek aangegeven.			
STABILITEIT	Producten zijn stabiel			
INADEMEN	kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken			
HUID	Kan (zeker op langere termijn) een allergische huidreactie veroorzaken			
OGEN	Kan irritaties veroorzaken			
OPNAME MOND	Schadelijk bij inslikken, raadpleeg (VIB of SDS) bij klachten direct arts.			
LANGE TERMIJN	Overgevoelighedsreactie kunnen optreden			
PREVENTIE/BESCHERMING				
BRAND	Gebruik, water, schuim poeder of koolzuur gas.			
INADEMEN	Gebruik altijd minimaal een FFP2 masker			
HUID	Afgesloten werkkleding handschoenen Neopreen.			
OGEN	Gebruik veiligheidsbril bril, met zijkappen of een gelaatsmasker.			
INSLIKKEN	Persoonlijke hygiëne na mogelijk contact met product			
				
Handen wassen	Veiligheidsbril zijkappen verplicht	Veiligheid handschoen dragen verplicht Neopreen handschoenen	Adembescherming druppels/aerosolen	Eten, drinken en roken verboden
EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN				
INADEMEN	Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts raadplegen.			
HUID	Kleding uittrekken, huid afspoelen met water, wassen met zeep, bij irritatie arts raadplegen.			
OGEN	Spoelen met water gedurende . Raadpleeg deskundige bij irritatie of hinder.			
INSLIKKEN	Mond spoelen, (VIB of SDS) raadplegen, bij onwel raken 112 alameren.			
OPSLAG/OPRUIMING				
OPSLAG	Opslag droog en op de werkplek de voorraad beperkt houden, zaken sluiten na openen.			
OPRUIMING	Opruimen en afvoerdooor afvalverwerker.			
LEGE VERPAKKING	Rustig in zakkenpers brengen en pas na opruimen morsingen PBM'S afleggen			
H-ZINNEN				
H zinnen staan vermeld op de verpakking en het VIB en SDS.				
Zorg voor een goed werkende afzuiging en schakel deze tijdig in en niet te snel uit.				
Indien er een veiligheidspictogram op het etiket, dan is een specifieke WIK beschikbaar				
Sluit een zak direct na gebruik				
Maak de werkplek bij voorkeur met een stofzuiger schoon				
Weeg in met beleid, de manier van handelen bepaald voor een groot deel de morsingen				
Zorg regelmatig voor schone werkkleding				
Denk aan persoonlijke hygiëne				
Rouleer zoveel mogelijk				
Til volle zaken op de minst belastende manier.				
Maak optimaal gebruik van beschikbare hulpmiddelen				
Zorg voor een goede verlichting op je werkplek				
Deze werkplekinstructie kaart is met zorg samengesteld op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Blad 1 van 1.				